

PORUGUES

Fonte de alimentação com ciclo primário

Instruções de segurança e alerta

O equipamento somente pode ser instalado e colocado em funcionamento por pessoal técnico qualificado. Observar as especificações do respectivo país.

Outras informações encontram-se respetiva na ficha técnica em phoenixcontact.net/products.

- Executar conexão de rede profissional e garantir proteção contra impacto.

A fonte de alimentação precisa ser ligável fora da fonte de energia do sistema, de acordo com as disposições da EN 60950 (por ex. através de proteção de linha primária)!

- Dimensionar e proteger as linhas de alimentação de forma suficiente.

- Dimensionar e proteger separadamente as linhas secundárias de acordo com a máx. corrente de saída.

- Após a instalação, cobrir a área de bornes, para evitar o contato não permitido com peças energizadas (por ex. instalação no quadro de comando).

- A substituição do fusível pelo pessoal de manutenção não é permitida.

IMPORTANT: Danos elétricos

Para proteção da linha instalar um fusível de pré-proteção termomagnético.

Montagem horizontal (borne Input DC embaixo).

Distância mínima para convecção: 5 cm em cima e embaixo.

Caixa pode estar quente.

Acionar conector de encaixe apenas sem tensão.

ATENÇÃO: Perigo de morte devido à choque elétrico!

Nunca trabalhe com tensão ligada.

508:

Utilizar cabo de cobre com uma temperatura de operação de

> 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C)

& > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

A temperatura ambiente (operação) refere-se à

temperatura do ar ao redor do UL 508

ANSI/ISA 12.12.01:

- A Este dispositivo é adequado para a aplicação em áreas com perigo de explosão da Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D ou em áreas sem risco de explosão.

ATENÇÃO – Perigo de explosão – As conexões de equipamentos só podem ser separadas se antes a alimentação com tensão foi desligada ou se a área é considerada sem perigo de explosão.

- C Atenção - Perigo de explosão: A troca de componentes pode interferir na adequação para a classe I, divisão 2.

- D Atenção: Uma combinação com determinadas substâncias químicas pode interferir nas propriedades de isolamento dos materiais utilizados no relé.

60950:

Utilizar terminais tubulares para cabos flexíveis.

Fechar áreas de bornes não utilizadas.

CSA C22.2 No 107.1-01:

Para a saída das fontes de alimentação, é disponibilizado um dispositivo seccionador.

1. Elementos de operação e indicação (1)

1.1 Ajustar SFB (Selective Fuse Breaking Technology) (lado superior do equipamento)

- Ativado (ajuste de fábrica): posição da chave para esquerda = ON, pulso SFB está disponível

- Desativado: posição da chave para direita = OFF, no caso de sobrecarga/curto, SFB não está disponível. O pulso SFB não exige corrente elevada da rede de alimentação.

1.2 Ajustar o limiar de sinal 60/72 V DC para sinalização (lado inferior do equipamento).

- Limiar de sinal 60 V DC ativado (ajuste de fábrica): posição da chave para trás

- Limiar de sinal 72 V DC ativado: posição da chave para frente

1.3 Sinalização (1 - 10)

O status do equipamento é indicado mediante LEDs em diferentes cores e padrões de piscar.

2. Terminais de conexão (1 / 4)

- Os parâmetros para a conexão, como por exemplo, para saber o comprimento de decapagem necessário para a ligação com o terminal tubular, podem ser consultados na tabela correspondente.

Dados técnicos

Dados de entrada

Tensão nominal de entrada U_N / Área

Faixa de tensão de entrada

Consumo de energia tip.

Limitação de corrente de ligação tip.

Tempo permissível de falha de rede tip.

Fusível de entrada , interno (proteção de equipamento) , retardado

Dados de saída

Tensão nominal de saída U_N / Área

Corrente nominal de saída I_N

Corrente de saída I_{BOOST} / SFB (12 ms)

Derating

Eficiência

Circuito de proteção contra sobretensão interna na saída

Dados Gerais

Tensão de isolamento entrada/saída tip.

Grau de proteção / Classe de proteção

Grau de impurezas (IEC 60664-1)

Temperatura ambiente (operação)

Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)

Umidade com 25 °C, sem condensação

ITALIANO

Alimentazione switching

Norme di sicurezza e avvertenze

Solo il personale specializzato può occuparsi dell'installazione dell'apparecchio e della sua messa in servizio. Rispettare le norme specifiche del paese.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica alla pagina phoenixcontact.net/products.

- Effettuare una connessione di rete corretta e garantire la protezione contro le scosse elettriche.
- L'alimentazione di corrente va collegata al di fuori senza tensione, secondo le disposizioni della norma EN 60950 (per es. mediante la protezione di linea sul lato primario).
- Dimensionare e proteggere a sufficienza le linee.
- Dimensionare e proteggere separatamente le linee del lato secondario in base alla corrente max. di uscita.
- Dopo l'installazione coprire il vano di connessione in modo da evitare contatto delle parti sotto tensione (ad es. montaggio nel quadro elettrico).
- La sostituzione del fusibile da parte del personale di manutenzione non è ammessa.

IMPORTANTE: danni elettrici

Per proteggere le linee inserire un fusibile magnetotermico. Montaggio orizzontale (moschetto input DC sotto).

Distanza minima per convezione: 5 cm sopra e sotto.

La custodia può diventare calda.

Estrarre i connettori solo in assenza di tensione.

AVVERTENZA: pericolo di morte a causa di scosse elettriche!

Non lavorare mai in presenza di tensione.

508:

Utilizzare cavi di rame con una temperatura di esercizio > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e

> 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

La temperatura ambiente (esercizio) si riferisce alla temperatura ambiente UL 508.

ANSI/ISA 12.12.01:

- A Questo dispositivo è esclusivamente adatto per l'impiego nelle aree a rischi od esplosione della classe I, divisione 2, gruppi A, B, C e D o in aree non a rischio di esplosione.

- B AVVERTENZA - Pericolo di esplosione - Le connessioni del dispositivo devono essere separate esclusivamente in assenza di tensione oppure se l'area non è a rischio di esplosione.

- C Attenzione - Rischio di esplosione: la sostituzione dei componenti può compromettere l'idoneità per la classe I, divisione 2.

- D Attenzione: Un'interazione con determinate sostanze chimiche potrebbe limitare le proprietà di tenuta dei materiali utilizzati nel relè.

60950:

Utilizzare capocorda per cavi flessibili.

Chiudere i vari moschettoni non utilizzati.

CSA C22.2 No 107.1-01:

Per l'uscita delle alimentazioni viene messo a disposizione un seccatore.

1. Elementi di comando e visualizzazione (1)

1.1 Impostazione della SFB (Selective Fuse Breaking Technology) (lato superiore del dispositivo)

- Attivato (ajuste de fábrica): posição da chave para esquerda = ON, pulso SFB está disponível

- Desativado: posição da chave para direita = OFF, no caso de sobrecarga/curto, SFB não está disponível. O pulso SFB não exige corrente elevada da rede de alimentação.

1.2 Ajustar o limiar de sinal 60/72 V DC para sinalização (lado inferior do dispositivo)

- Limiar de sinal 60 V DC ativado (ajuste de fábrica): posição da chave para trás

- Limiar de sinal 72 V DC ativado: posição da chave para frente

1.3 Sinalização (1 - 10)

O status do equipamento é indicado mediante LEDs em diferentes cores e padrões de piscar.

2. Terminais de conexão (1 / 4)

Os parâmetros para a conexão, como por exemplo, para saber o comprimento de decapagem necessário para a ligação com o terminal tubular, podem ser consultados na tabela correspondente.

Dati tecnici

Dati d'ingresso

Tensione d'ingresso nominale

Range tensione d'ingresso

Corrente assorbita tip.

Limitazione corrente all'accensione tip.

Tempo di copertura guasto sulla rete tip.

Fusibile d'ingresso , interno (Proteg. per apparecch.) , ritardato

Dati uscita

Tensione nominale in uscita U_N / Range

Tensione nominale di uscita I_N

Corrente di uscita I_{BOOST} / SFB (12 ms)

Derating

Efficienza

Protezione contro la sovratensione interna in uscita

Dati Gerais

Tensão de isolamento entrada/saída tip.

Grau de proteção / Classe de proteção

Grau de impurezas (IEC 60664-1)

Temperatura ambiente (funcionamento)

Temperatura ambiente (estocagem/transporte)

Umidade com 25 °C, sem condensação

FRANÇAIS

Alimentation à découpage primaire

Consignes de sécurité et avertissements

Seul du personnel qualifié doit installer et mettre en service l'appareil. Les prescriptions propres à chaque pays doivent être respectées.

Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche technique correspondante sur le site phoenixcontact.net/products.

- Procéder à l'arrachement secteur dans les règles de l'art et garantir la protection contre l'électrocution.
- L'alimentation doit pouvoir être coupée depuis l'extérieur conformément aux dispositions de la norme EN 60950 (par exemple, via le disjoncteur de ligne côté primaire).
- Dimensionner et protéger les câbles correctement.
- Dimensionner et protéger séparément les câbles côté secondaire en fonction du courant de sortie maximal.
- Après installation, recouvrir la zone des bornes pour éviter tout contact fortuit avec des pièces sous tension (par exemple, montage en armoire).
- Il est interdit au personnel de maintenance de remplacer le fusible.

IMPORTANT : Dommages électriques

Pour protéger les câbles monter en amont un coupe-circuit thermomagnétique.

Montage horizontal (bornes Input DC en bas).

Distance minimale pour convection : 5 cm en haut et en bas.

Le boîtier peut devenir chaud.

Les conn. doivent uniquement être manipulés hors tension.

AVERTISSEMENT : Danger de mort par choc électrique !

Ne jamais travailler sur un module sous tension.

508:

初级开关电源

安全警告和说明
仅具备从业资质的专业人才才可以对设备进行安装和调试。必须遵守相关国家的法规。
更多信息请参看 phoenixcontact.net/products 中的相应数据表。
• 正确建立电源连接，确保对电气冲击的保护。
• 设备必须从符合 EN60950 规则的外部电源中切断（例如，通过一次侧线路保护的手段）。
• 确保电源线尺寸正确，并配有有效的熔断器保护。
• 确保输出侧电缆是满足最大输出电流的正确尺寸，并且有单独的熔断器保护。
• 安装完成后，覆盖端子区域以避免与带电部分产生意外接触（如，控制柜内的安装）。
• 不允许服务人员更换保险丝。

注意：电气危险

使用外部热磁断路器作为干线保护
垂直安装（输入直端子位于底部）。
最小对流间隙：顶部与底部均为 5 cm。
壳体温度可能变得极高。
仅在未施加电压时方可对连接器进行操作。

警告：电击可能导致致命危险！

停电时请勿操作。

508:

使用铜质电缆，工作温度为
> 75 °C (环境温度 < 55 °C)
> 90 °C (环境温度 < 75 °C)。

环境温度（工作）请参考 UL 508 周围空气温度。

ANSI/ISA 12.12.01:

A 该设备仅适用于 I 级，2 类，A、B、C 和 D 组的危险或非危险区域中。
B 警告 - 爆炸危险 - 在未关断电源或确认该区域不存在任何危险的情况下，不得断开设备连接。
C 警告 - 爆炸危险 - 采用其它元件进行替代可能削弱在 I 级、2 类区域中的适用性。
D 警告：所使用的继电器若暴露在某些化学物质中可能导致密封继电器所使用的密封材料变质。

60950:

柔性电缆使用冷压头。
封闭未使用的接线区域。

CSA C22.2 No 107.1-01:
必须为电源输出提供一种分断方式。

1. 操作与显示 (1)

1.1 设置 SFB (选择性熔断技术) (设备顶部)

- 已启用 (出厂设置)，交换机左侧位置 = ON (接通)，有 SFB 脉冲可用。
- 已关闭：交换机右侧位置 = OFF (关闭)，在过载 / 短路情况下无 SFB 可用。未从电源干线获取用于 SFB 脉冲的高电流。

1.2 为信令系统设置 60/72 V DC 的信号阈值 (设备底部)

- 60 V DC 信号阈值已启用 (出厂设置)，交换机位置：反向
- 72 V DC 信号阈值已启用，交换机设置：正向

1.3 信号 (1) - (10)

借助发光二极管不同的颜色和闪烁形式，显示设备状态。

2. 接线端子 (1) / (4)

i 您可以在相关表格中找到连接参数，例如带和不带套管的剥线长度等。

RUSSKII

Импульсный источник питания

Устройство по технике безопасности

Устройство должно монтироваться и вводить в эксплуатацию только квалифицированный специалист. Необходимо соблюдать соответствующие национальные предписания. С дополнительной информацией можно ознакомиться в соответствующем техническом описании по адресу phoenixcontact.net/products.

- Выполните квалифицированное подключение к сети и обеспечьте защиту от поражения электрическим током.
- Согласно требованиям стандарта EN 60950 устройство должно обеспечиваться при помощи внешнего выключателя (например, при помощи автоматического выключателя в первичной цепи).
- Подберите соответствующие питающие кабели и предохраните их.
- Подберите соответствующие кабели вторичной цепи с учетом макс. выходного тока и предохраните их отдельно.
- После выполнения электромонтажа закройте клеммы, чтобы не допустить соприкосновения с токоведущими деталями (например, установка в электрошкафу).
- Замена предохранителя персоналом технического обслуживания недопустима.

(1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поражение электрическим током

Для защиты провода предварительно включите термоэлектрический автоматический выключатель.

Горизонтальная установка (клетка входного DC - снизу).
Минимум для предотвращения конвекции: 5 см сверху и снизу.
Корпус может нагреваться

Обслуживайте разъемы только при отключенном питании.

ОСТОРОЖНО: Опасность поражения электрическим током!

Ни в коем случае не работайте при подключенном напряжении.

508:

Использовать медный кабель, рабочая температура > 75 °C (температура окружающей среды < 55 °C) и > 90 °C (температура окружающей среды < 75 °C).
Температура окружающей среды (эксплуатация) относится к температуре окружающего воздуха UL 508.

ANSI/ISA 12.12.01:

A Это устройство пригодно только для применения во взрывоопасных областях по кл. I, ч. 2, в группах A, B, C и D или во взрывобезопасной среде.

B ОСТОРОЖНО - ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА - Рассоединение подключений устройства допустимо только после того, как было отключено питающее напряжение или если участок не считается взрывоопасным.

C Осторожно - взрывоопасно: Замена компонентов может привести к несоответствию классу I, разд. 2.

D Осторожно: Взаимодействие с определенными химическими веществами может негативно сказаться на уплотнениях свойствах материалов, используемых при изготовлении реле.

60950:

Используйте наконечники для гибких кабелей.
Закройте неиспользуемые клеммные отсеки.

CSA C22.2 No 107.1-01:
На выходе источников питания предусмотрено разъединяющее устройство.

1. Элементы управления и индикации (1)

1.1 Настройка технологии SFB (Selective Fuse Breaking Technology) (верхняя сторона устройства)

- Активирована (заводская настройка): положение переключателя слева = ВКЛ, импульс SFB предоставлен в распоряжение

- Деактивирована: положение переключателя справа = ВЫКЛ, при перегрузке/коротком замыкании технология SFB не предоставлена. Для импульса SFB от сети питания не поступает высокий ток.

1.2 Настройка сигнального порта 60/72 V DC для сигнализации (нижняя сторона устройства)

- Сигнальный порт 60 V DC активирован (заводская настройка): положение переключателя сзади

- Сигнальный порт 72 V DC активирован, положение переключателя впереди

1.3 Сигнализация (1) - (10)

Статус устройства сигнализируют светодиоды разных цветов и характера мигания.

2. Соединительные клеммы (1) / (4)

i Параметры подключения (например, необходимая длина снятия изоляции для проводной разводки с кабельными наконечниками и без них) см. в соответствующей таблице.

TÜRKÇE

Primer anahtarlamalı güç kaynağı

Güvenlik ve uyarı talimatları

Sadece nitelikli personel cihazı monte edip çalıştırılabilir. Ülkeye özel yönetmelikler dikkate alınmalıdır.

Eki bilgi için lütfen phoenixcontact.net/products adresindeki ilgili teknik veri sayfasına bakın.

- Şebeke bağlantısını düzgün şekilde gerçekleştir ve elektrik çarpımlarına karşı koruma sağlar.
- Cihaz EN 60950 yonetmeligine uygun olarak güç kaynağının dışında kapatılmışmalıdır (primer tarafındaki hat koruması yoluyla).
- Besleme kablolariin doğru ölçüde ve yeterli sigorta korumasına sahip olmasını sağlar.
- Maksimum çıkış akımı için sekonder tarafındaki kablolariin doğru ölçüde ve ayri sigorta korumasına sahip olmasını sağlar.
- Montaj sonra canlı parçalarla temas önləmek için klemens bölgəsinin kapatın (örneğin kontrol panosuna montaj yapılırken).
- Bi sigorta servisi personeli tarafından değiştirilemez.

(1) NOT: Elektriksel hasar

Şebeke koruması için harici bir termik manyetik sigorta kullanın.
Yatay montaj (Giriş DC klemensi alta).

İslı yayılım için minimum boşluk: Üstten ve alttan 5 cm.
Gönde sıcaklığı çok yükseltebilir.
Konectorlər sadece gerilimsiz durumda sökülp takılabilir.

UYARI: Elektrik çarpmasıyla hayatı tehlike!

Hiçbir zaman gerilim altında çalışma yapmayın.

508:

Aşağıda belirtilen çalışma sıcaklıklarını için bakır kablolari kullanın
> 75 °C (ortam sıcaklığı < 55 °C)
> 90 °C (ortam sıcaklığı < 75 °C).

Ortam sıcaklığı (çalışmada) UL 508 çevre havası sıcaklığına referans verir.

ANSI/ISA 12.12.01:

A Bu donanım sadece Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D tehlike alanlarında veya tehlike olmayan bölgelerde kullanıma uygun.

B UYARI - Patlama Tehlikesi - Güç Kapatılmadıkça veya alanın tehlikesiz olduğu bilinmiyorsa, donanımları ayırmayı.

C Uyarı - Patlama Tehlikesi: Bileşenlerin değiştirilmesi Sınıf 1, Bölüm 2 ı uygunluğunu bozabilir.

60950:

Çok telli kablolarda yüksük kullanın.
Kullanılmayan bağlantı alanlarını mührüler.

CSA C22.2 No 107.1-01:
Bi bağlantı kesme imkanı güç beslemeyen çıkışında sağlanacaktır.

1. İşletme ve göstergeler elementleri (1)

1.1 SFB'yi (seçici sigorta açtırma teknolojisi) ayarlayın (cihazın üstünde)

- Etkin (fabrika ayarı), şalter konumu solda = ON, SFB darbesi kullanılabilir

- Devre dışı: şalter konumu sağda = OFF, bir aşırı yüklenme/kısa devre durumunda SFB kullanılamaz. Besleme şebekesinden SFB darbesi için yüksek akım çekilmez.

1.2 Sinyalizasyon için 60/72 V DC sinyal eşik değerini ayarlayın (cihazın altında)

- 60 V DC sinyal eşik değeri etkin (fabrika ayarı), şalter konumu: geri

- 72 V DC sinyal eşik değeri etkin, şalter ayarı: ileri

Farklı renk ve yanıp sönece düzenlemelerine sahip LED'ler aracılığıyla cihazın durumu gösterebilir.

2. Bağlantı klemmeleri (1) / (4)

i Yüksek veya yükseksüz kablolardan gerekli kablo soyma uzunluğu gibi bağlantı parametreleri ilgili tablodan alınabilir.

ESPAÑOL

Fuentes de alimentación conmutadas de primario

Indicaciones de seguridad y advertencias

El aparato sólo lo puede instalar y poner en funcionamiento personal cualificado. Respetar las prescripciones específicas del país.

Encontrará más información en la ficha de datos correspondiente en phoenixcontact.net/products.

- Realizar una conexión de red profesional y asegurar la protección contra descargas eléctricas.
- De acuerdo con las especificaciones de EN 60950, se debe desconectar la fuente de alimentación desde el exterior (p. ej. mediante la protección de la línea del primario).
- Dimensionar y proteger suficientemente los cables de alimentación
- Dimensionar correspondientemente y proteger por separado los cables del secundario de la corriente de salida.
- Despues de la instalación, cubrir la zona de los bornes para evitar un contacto involuntario de las piezas conductoras de tensión (p. ej. montaje en el armario de distribución).
- No está permitido el cambio del fusible por parte del personal de mantenimiento.

(1) IMPORTANTE: Daños eléctricos

Para la protección de la línea hay que conectar previamente un fusible termomagnético.

Montaje horizontal (Borne Input CD abajo).

Distancia mínima para convección: 5 cm arriba y abajo.

La carcasa puede calentarse.

Accionar los conectores enchuf. sólo en estado sin tensión.

(1) ADVERTENCIA: ¡Peligro de muerte por electrocución!

No trabajar nunca estando la tensión aplicada!

508:

Cable de cobre, empleado con un temperatura de servicio > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) y > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

La temperatura ambiente (servicio) toma como referencia la temperatura del aire ambiente UL 508.

ANSI/ISA 12.12.01:

A Este aparato es únicamente apto para su inserto en áreas con peligro de explosión de la clase I, división 2, grupos A, B, C y D en áreas sin peligro de explosión.

B ADVERTENCIA - Peligro de explosión: las conexiones del dispositivo solo pueden separarse de haber sido desconectada la alimentación de tensión o cuando se considere que la zona no tiene riesgo de explosión.

C Advertencia - Peligro de explosión: el intercambio de componentes puede afectar la cualificación para la clase I, división 2.

D Advertencia: Una interacción con determinadas sustancias químicas podría dañar las propiedades de sellado de los materiales utilizados en relé estanco.

60950:

Utilizar punteras para cable flexible.

Cerrar receptor de conexión que no se han utilizado.

CSA C22.2 No 107.1-01:

Para la salida de las fuentes de alimentación se dispone de un seccionador.

1. Elementos de operación y de indicación (1)

1.1 Ajustar SFB (Selective Fuse Breaking Technology) (parte superior del dispositivo)

- Activado (ajuste de fábrica): interruptor en posición izquierda = ON, está disponible el pulso SFB

- Desactivado: interruptor en posición derecha = OFF, en caso de sobrecarga/cortocircuito no hay disponible SFB. No hay una mayor toma de corriente para el impulsor SFB de la red de alimentación.

1.2 Ajustar el umbral de señal 60/72 V DC para señalización (parte inferior del dispositivo)

- Umbral de señal 60 V DC activado (ajuste de fábrica): interruptor en posición trasera

- Umbral de señal 72 V DC activado: interruptor en posición delantero

1.3 Señalización (1) -